


Nous présentons ci-dessous quelques exemples de signaux de sortie. D'autres possibilités sont disponibles.

SIGNAL DE SORTIE POUR LES MOTEURS DC SANS BALAI

Diagram




I_{cp} and V_{ce-max} values depend on part number

Speed Sensor Output



Alarm Output




Option: Reverse alarm


Nous présentons ci-dessous quelques exemples de signaux de sortie. D'autres possibilités sont disponibles.

SIGNAL DE SORTIE POUR LES MOTEURS AC

Diagram



Speed Sensor Output



$$T = \frac{60}{N \times n}$$

T: Seconds
N: Nominal speed
n: Quantity of South poles (depending on part number)